电子焊接设备安全操作规程

- 一、实验期间，学生必须严格执行本专业的安全操作规程。
- 二、认真学习入门指导，掌握电路或设备工作原理，明确实训目的、实验步骤或安全注意事项。
- 三、学生分组实验前应认真检查本组仪器，设备及电子元器件状况，若发现缺损或异常现象，应立即报告指导教师处理。
- 四、认真阅读实验报告，按工艺步骤和要求逐项逐步进行操作。不得私设实验内容，扩大实验范围（如乱拆元件、随意短接等）。
- 五、学生在实验过程中，人为损坏或丢失的将追究其直接责任。
- 六、焊接过程中所用的烙铁、热风枪等发热工具不能随意摆放，以免发生烫伤或酿成火灾。
- 七、拆焊操作时，热风枪不能过高，不用即关或调低温度待用。
- 八、测量电路元件电阻值时，须断开被测电路电源。
- 九、使用万用表、毫伏彪、示波器、信号源等仪器连接测量电路时，应先接上接地线端，在接上电路的被测点线端；测量完毕拆线时，则先拆下电路被测点线端，在拆下接地线端。
- 十、实验中途断电，应立刻关掉仪器开关，等候指导教师安排。
- 十一、实验结束，应先关仪器电源开关，在拔下电源插头，避免仪器受损。
- 十二、爱护实验设备、设施和软件配置。不得动用与当堂实验内容无关的仪器设备；
- 十三、下课前，必须对所使用的仪器设备进行检查，如有问题及时报告指导老师，并关闭电源，方能离开。