



机械制图练习题(6)


一、 已知直线 AB 的两面投影，设直线 AB 上一点 C 将 AB 分成 3：2，求 C 点的三面投影。(12 分)




二、已知平面的两面投影，完成其第三面投影。(10 分)




三、已知两视图，求作第三视图。(15 分)




四、求作立体的相贯线。(12 分)




五、根据两视图补画第三视图。(12 分)



六、分析下列螺纹画法的错误, 正确的打“√”, 错误的打“×”。(8分)



七、在指定位置将主视图画成全剖视图。(16分)



八、读齿轮轴零件图, 在指定位置补画 A-A 断面图, 并回答下列问题。(15分)

1. 说明 M12×1.5-6g 含义: \_\_\_\_\_。
2. 说明  $\begin{matrix} \perp & 0.03 & A \end{matrix}$  含义: \_\_\_\_\_。
3. 指出图中的工艺结构: 它有 \_\_\_\_\_ 处倒角, 其尺寸分别为 \_\_\_\_\_, 有 \_\_\_\_\_ 处退刀槽, 其尺寸为 \_\_\_\_\_。

