



机械制图培训教学课时分配表

课次	章节名称	课时	课型		授课教师
1	机械识图的基本知识	4	讲授	4	王小翠
			实习	0	
2	机械制图的基本知识与技能	4	讲授	4	王小翠
			实习	0	
3	直线和平面的投影特性	4	讲授	4	王小翠
			实习	0	
4	正投影和三视图识读	4	讲授	4	王小翠
			实习	0	
5	三视图及其画法	4	讲授	4	王小翠
			实习	0	
6	基本几何体	4	讲授	4	王小翠
			实习	0	
7	截割体三视图（一）	4	讲授	4	王小翠
			实习	0	
8	截割体三视图（二）	4	讲授	4	王小翠
			实习	0	
9	常见相贯体的投影分析	4	讲授	4	王小翠
			实习	0	
10	立体的表面交线（一）	4	讲授	4	鹿有强
			实习	0	
11	立体的表面交线（二）	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
12	组合体的三视图（一）	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
13	组合体的三视图（二）	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
14	组合体的三视图（三）	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	



15	补视图和补缺线	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
16	基本视图和其他视图的识读	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
17	剖视图的识读（一）	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
18	剖面图的识读（二）	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
19	局部放大图和简化画法	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
20	零件图概述	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
21	零件图的识读	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
22	零件的表达方法（一）	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
23	零件的表达方法（二）	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
24	零件的表达方法（三）	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
25	机械常见零件三视图画法	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
26	螺纹及螺纹紧固件	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
27	键、销及其联接	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
28	齿轮	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
29	滚动轴承	4	讲授	3	鹿有强
			实习	1	
30	弹簧	4	讲授	2	鹿有强



			实习	1	
31	职业道德	1	讲授	1	
课时合计		120	讲授	100	
			实习	20	