



机械制图练习题(5)


一、已知直线 AB 的两面投影，设直线 AB 上一点 C 将 AB 分成 2：3，求 C 点的三面投影。（12 分）




二、已知平面的两面投影，完成其第三面投影。（10 分）




三、已知两视图，求作第三视图。（15 分）




四、求作三视图的相贯线。（12 分）



五、根据两视图补画第三视图。(12 分)



六、分析下列螺纹画法的错误, 正确的打“√”, 错误的打“×”。(8 分)



七、在指定位置将主视图画成全剖视图。(16 分)

